



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2022 14:01
Rapor No: 06-01-1093577
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:36

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2022 14:01

Full Plus Ekspertiz



06DCR811

Eksper / İmza



06-HYB-6005


**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2022 14:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1093577 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:36 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2022 14:01
Mersis No: 0099054218300012

Araç Bilgileri

Plaka	06DCR811	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	48436	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	TMBEG6NW4M3044606	Motor Gücü	85 kw
Ruhsat Motor No	DGT966503	Marka	Skoda
Motor Hacmi	1598cc	Rengi	BEYAZ
Model	Scala	İlk Tescil Tarihi	24-11-2020
Sonraki Muayene Tar.	19-10-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 01.07.2022 14:01
Rapor No: 06-01-1093577
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.07.2022 11:36Sayfa: 3/8
Ara Çıkıř Tarihi: 01.07.2022 14:01**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		


**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 01.07.2022 14:01
Rapor No: 06-01-1093577
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:36Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2022 14:01**Yanal Kayma Ölçüm Değerleri**

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	66	5
2. Aks	66	63	3

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.**Fren Ölçüm Değerleri**

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	294	302	3
2. Aks	189	172	9
El Freni	181	171	5.5

Verimlilik

78


Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 01.07.2022 14:01
Rapor No: 06-01-1093577
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.07.2022 11:36Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 01.07.2022 14:01**Dinamometre Ölüm Değeri**

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
350	294	73	178
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	82	10	96,47
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2022 14:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/8
Rapor No: 06-01-1093577 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:36 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2022 14:01
Mersis No: 0099054218300012

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Power-Scan
Araç Skoda - Scala (NW1) [19-22]
Araç plakası 06DCR811
Motor kodu DGTA
Model yılı 2020
VIN TMBEG6NW4M3044606
Kilometre durumu 48435
Referans
Tarih 01.07.2022 / 10:56
Sistem Durum
Motor elektronikleri Hata hafızası
başarıyla silindi
Vites kutusu elektronikleri Tamam
Fren elektronikleri Tamam
Elektronik klima kontrolü Tamam
Merkezi elektronik Hata hafızası
başarıyla silindi
park yardımı Tamam
Hava yastığı Tamam
Gösterge paneli Tamam
Ağ geçidi Tamam
Direksiyon Kolonu Kilitlemesi Tamam
Direksiyon yardımı Hata hafızası
başarıyla silindi
Bilgi elektroniği 1 Tamam
Kullanıcı/çalıştırma erişimi Tamam
Kontrol ünitesi Telematik Tamam
Mekanikçi: İmza
01.07.2022 / 11:38 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.34.02 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.04.2022		Çarpma	Hayır	1003	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2022 14:01
Rapor No: 06-01-1093577
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:36

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2022 14:01

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Diğer

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ
Çamurluk, sağ arka

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı
Çamurluk ağız - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Aracın motor kaput,sol ön kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.07.2022 14:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-01-1093577 Araç Giriş Tarihi: 01.07.2022 11:36 Araç Çıkış Tarihi: 01.07.2022 14:01
Mersis No: 0099054218300012

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası