



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.04.2023 10:38  
Rapor No: 06-01-3140674  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:11

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2023 10:38

# Full Plus Ekspertiz



## 34DVC594

Eksper / İmza



06-HYB-6005



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.04.2023 10:38  
Rapor No: 06-01-3140674  
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:11

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2023 10:38

## Araç Bilgileri

Plaka	34DVC594	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	33023	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3UPMHDM5800908	Motor Gücü	55 kw
Ruhsat Motor No	10KRAA0019897	Marka	Peugeot
Motor Hacmi	1199cc	Renđi	SİYAH
Model	208	İlk Tescil Tarihi	25-03-2021
Sonraki Muayene Tar.	02-02-2024	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.04.2023 10:38  
Rapor No: 06-01-3140674  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:11

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2023 10:38

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	
Araç Koltukları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.04.2023 10:38  
Rapor No: 06-01-3140674  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:11

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2023 10:38


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,8 m/km	0.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	78	5
2. Aks	78	73	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	246	259	5
2. Aks	187	182	2.5
El Freni	175	168	4

### Verimlilik

73.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	87H	7 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	87H	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	87H	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	87H	7 mm	Yazlık



ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.04.2023 10:38  
Rapor No: 06-01-3140674  
Mersis No: 0099054218300012


Bayı No: 0601  
Ara Giriř Tarihi: 01.02.2023 16:11

Sayfa: 5/9  
Ara ıkıř Tarihi: 04.04.2023 10:38

## Dinamometre Ölüm Deęerleri

Ölülen Motor Torku 221 NM	Teker Torku 178 NM	Teker Gücü 47 KW	Test Hızı 141 km/h
Ruhsat Verisi Güç 55 KW	Test Sonucu Güç 55 KW	Kayıp Güç 8 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafięi





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.04.2023 10:38  
Rapor No: 06-01-3140674  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:11

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2023 10:38

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Normal Scan

Araç Peugeot - 208 II [19-23]

Araç plakası 34DVC594

Motor kodu HNS - VD56

Model yılı

VIN VR3UPMHDM5800908

Kilometre durumu 33048

Referans

Tarih 04.04.2023 / 10:26

Sistem Model yılı Durum

HNS - VD56 2019 - 2022 Tamam

Kilitlenme önleyici fren sistemi - Bosch (Bosch ES  
P90) 2019 - 2022 Tamam

Kilitlenme önleyici fren sistemi - Continental (MK  
100 ESP) 2019 - 2022 Tamam

Sürücü kapı modülü - Kostal 2019 - 2022 Tamam

Takviyeli direksiyon - Delphi 2019 - 2022 Tamam

hava yastığı - Autoliv 2019 - 2022 Tamam

Direksiyon simidi altındaki sviç modülü - Valeo 20  
19 - 2022 Tamam

Direksiyon elektroniği - Delphi 2019 - 2022 Tamam

Klima kontrolü - Bitron 2019 - 2022 Tamam

Cihaz - Visteon 2019 - 2022 Tamam

Multifonksiyon display - Kostal 2019 - 2022 Tamam

Mekanikçi: İmza

04.04.2023 / 10:26 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.36.01 1 / 1

## Tramer Sorgulaması

VR3UPMHDM5800908 şase nolu ve 34DVC594 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.





D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.04.2023 10:38  
Rapor No: 06-01-3140674  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:11

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2023 10:38


## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.04.2023 10:38  
Rapor No: 06-01-3140674  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:11

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2023 10:38

## Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**





D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.04.2023 10:38  
Rapor No: 06-01-3140674  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 16:11

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 04.04.2023 10:38

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası