

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.07.2024 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1269982 Araç Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 12.07.2024 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz 4x4



06SN349

[Handwritten signature]

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.07.2024 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1269982 Araç Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 12.07.2024 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06SN349	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	35260	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W1N4633501X417222	Motor Gücü	243 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	2925cc
Rengi	MAVİ	Model	G
Sonraki Muayene Tar.	2024-10-21	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.07.2024 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1269982 Araç Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 12.07.2024 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.07.2024 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1269982 Araç Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 12.07.2024 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.07.2024 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1269982 Araç Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 12.07.2024 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,1 m/km	0,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	88	2
2. Aks	88	90	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	485	514	5.5
2. Aks	385	425	9.5
El Freni	221	238	7

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	275/50/R20	113V	7,2 mm	Yazlık
Sol Arka	275/50/R20	113V	7,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	275/50/R20	113V	7,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/50/R20	113V	7,6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.07.2024 11:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1269982 Araç Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 12.07.2024 11:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
243	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.07.2024 11:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1269982	Araç Giriş Tarihi:	12.07.2024 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	12.07.2024 11:18
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Mercedes Benz - G-Class (463) [19-24]
Araç plakası 06SN349
Motor kodu 656.929
Model yılı 2021
VIN W1N4633501X417222
Kilometre durumu 35260
Tarih 12.07.2024 / 09:57
Sistem Durum
656.929 Tamam
Elektronik Stabilite Programı ESP ve elektrikli pa
rk freni MT/AT Tamam
Cihaz Cihaz MT/AT Tamam
Klima kontrolü Klima kontrolü MT/AT Tamam
şanzıman şanzıman AT Tamam
Transfer kutusu Transfer kutusu MT/AT Tamam
İmmobilizer EIS213 MT/AT Tamam
Keyless Go Keyless Go MT/AT Tamam
hava yastığı hava yastığı MT/AT Tamam
Üst kontrol paneli Panoramik kayar sunroof kontrol
ünitesi MT/AT Tamam
Farlar Ön far sol taraf MT/AT SG SW L Tamam
Farlar Ön far sağ taraf MT/AT SG SW R Tamam
Kapılar Sürücü kapısı MT/AT DMFL Tamam
Kapılar Yolcu kapısı MT/AT DMFR Tamam
Kapılar Sol arka kapı MT/AT DMRL Tamam
Kapılar Sağ arka kapı MT/AT DMRR Tamam
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Ön Sinyal Alma ve
Kontrol Modülü - Ön MT/AT Tamam
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Arka Sinyal Alma v
e Kontrol Modülü - Arka MT/AT Tamam
Direksiyon elektroniği Direksiyon kolonu modülü MT
/AT Tamam
Direksiyon elektroniği Direksiyon elektroniği MT/A
T Tamam
Servis sıfırlama Servis sıfırlama MT/AT Tamam
Lastik Basıncı İzleme Sistemi Lastik basınç deneti
mi MT/AT Tamam
Aktif fren yardımı Aktif fren yardımı MT/AT Tamam
Çok Fonksiyonlu Kamera Çok Fonksiyonlu Kamera MT/A
T Tamam
park yardımı park yardımı MT/AT Tamam
Araç tanımı: W1N4633501X397458
Kilometre durumu: 32110,00 km
12.07.2024 / 10:57 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.40.01 1 / 2Mekanikçi: İmza
12.07.2024 / 10:57 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.40.01 2 / 2

Tramer Sorgulaması

***7222 şasi nolu MERCEDES G400 d MAGNETIC markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.07.2024 11:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1269982	Araç Giriş Tarihi:	12.07.2024 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	12.07.2024 11:18
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Notlar

Diğer notlar;

Araçın teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamadı. Araç koruma folyo ile kaplı olduğundan gözle boya kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.07.2024 11:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1269982	Araç Giriş Tarihi:	12.07.2024 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	12.07.2024 11:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası