



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2023 10:00
Rapor No: 06-01-3037966
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:21

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2023 10:00

Full Plus Ekspertiz



06UK575

Eksper / İmza



06-HYB-6005



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2023 10:00
Rapor No: 06-01-3037966
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:21

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2023 10:00

Araç Bilgileri

Plaka	06UK575	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	67486	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDC1569121J387622	Motor Gücü	80 kw
Ruhsat Motor No	K9KA461D124280	Motor Hacmi	1461cc
Marka	Mercedes-Benz	Rengi	BEYAZ
Model	GLA	İlk Tescil Tarihi	01-07-2017
Sonraki Muayene Tar.	09-06-2022	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2023 10:00
Rapor No: 06-01-3037966
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:21

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2023 10:00

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	
Araç Koltukları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2023 10:00
Rapor No: 06-01-3037966
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:21

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2023 10:00


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,7 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	76	4
2. Aks	66	67	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	353	375	6
2. Aks	227	201	11
El Freni	227	223	2

Verimlilik

73.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/R18	97V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/R18	97V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/R18	97V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/R18	97V	5 mm	Yazlık



ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2023 10:00
Rapor No: 06-01-3037966
Mersis No: 0099054218300012


Bayı No: 0601
Araç Giriř Tarihi: 30.10.2021 11:21

Sayfa: 5/8
Araç Çıkıř Tarihi: 21.02.2023 10:00

Dinamometre Ölçüm Deęerleri

Ölçülen Motor Torku 319 NM	Teker Torku 301 NM	Teker Gücü 69 KW	Test Hızı 151 km/h
Ruhsat Verisi Güç 80 KW	Test Sonucu Güç 76 KW	Kayıp Güç 7,2 KW	Performans % 95,00

RPM (Devir/dk) Grafięi





D-Expert

**TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2023 10:00
Rapor No: 06-01-3037966
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:21

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2023 10:00

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Power-Scan
Araç Mercedes Benz - GLA-Class (156) [14-21]
Araç plakası 06UK575
Motor kodu 607.951
Model yılı 2017
VIN WDC1569121J387622
Kilometre durumu 67486
Referans
Tarih 30.10.2021 / 11:56
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
Yakıt pompası kumanda ünitesi Tamam
Elektrikli park freni Tamam
Elektronik Stabilite Programı Tamam
Cihaz Tamam
Mekanikçi: İmza
30.10.2021 / 11:56 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.32.02 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WDC1569121J387622 şase nolu ve 06UK575 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2023 10:00
Rapor No: 06-01-3037966
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:21

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2023 10:00

Araç Resimleri




Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2023 10:00
Rapor No: 06-01-3037966
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:21

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2023 10:00

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görünümlerini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası