



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 14:27
Rapor No: 06-01-1046900
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:18

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 14:27

Full Plus Ekspertiz 4x4



06NN385

Eksper / İmza



06-HYB-6198



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 14:27
Rapor No: 06-01-1046900
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:18

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 14:27

Araç Bilgileri

Plaka	06NN385	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	30405	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WDB4633491X323911	Motor Gücü	210 kw
Ruhsat Motor No	65692980055186	Motor Hacmi	2925cc
Marka	Mercedes-Benz	Renđi	MAVİ
Model	G	İlk Tescil Tarihi	01-07-2019
Sonraki Muayene Tar.	05-05-2022	Model Yılı	2019
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

*****Araçta deđişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 14:27
Rapor No: 06-01-1046900
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:18

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 14:27

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARARapor Tarihi: 13.01.2022 14:27
Rapor No: 06-01-1046900
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:18Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 14:27


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,6 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	68	3
2. Aks	80	79	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	548	522	4.5
2. Aks	440	480	8
El Freni	251	271	7.5

Verimlilik

78.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	275/50/R20	113V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	275/50/R20	113V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	275/50/R20	113V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/50/R20	113V	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 14:27
Rapor No: 06-01-1046900
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:18

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 14:27

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 210	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 14:27
Rapor No: 06-01-1046900
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:18

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 14:27

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Normal Scan
Araç Mercedes Benz - G-Class (463) [19-22]
Araç plakası 06NN385
Motor kodu 656.929
Model yılı 2019
VIN WDB4633491X323911
Kilometre durumu 30406
Referans
Tarih 13.01.2022 / 13:58
Sistem Model yılı Durum
Yakıt pompası kumanda ünitesi - Yakıt pompası kuma
nda ünitesi 2019 - 2021 Tamam
(FSCM_GEN5)
656.929 - MRD1 2019 - 2021 Tamam
SCR katalitik konvertör - SCR katalitik konvertör
(UDCM) 2019 - 2021 Tamam
şanzıman - şanzıman (Gearbox) 2019 - 2021 Tamam
Transfer kutusu - Transfer kutusu (TC167) 2019 - 2
021 Tamam
Elektronik Stabilite Programı - ESP ve elektrikli
park freni 2019 - 2021 Tamam
(ESP167/ESP177/ESP205/ESP213)
Lastik basıncı izleme sistemi - Lastik basınç dene
timi (TPM213) 2019 - 2021 Tamam
Kapılar - Sürücü kapısı (Driver door) 2019 - 2021
Tamam
Kapılar - Yolcu kapısı (Passenger door) 2019 - 202
1 Tamam
Kapılar - Sol arka kapı (Rear Left door) 2019 - 20
21 Tamam
Kapılar - Sağ arka kapı (Rear Right door) 2019 - 2
021 Tamam
İmmobilizer - EIS213 2019 - 2021 Tamam
Keyless Go - Keyless Go (KG213) 2019 - 2021 Tamam
hava yastığı - hava yastığı (ORC213) 2019 - 2021 T
amam
Mekanikçi: İmza
13.01.2022 / 13:59 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.33.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WDB4633491X323911 şase nolu ve 06NN385 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 14:27
Rapor No: 06-01-1046900
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:18

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 14:27

Araç Resimleri



Diđer



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot
> Eksik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon >
Çatlak

Notlar

Diđer notlar;

Araç geneli koruma folyo ile kaplı olduğundan gözle boya kontrolü yapılamadı. Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 14:27
Rapor No: 06-01-1046900
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:18

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 14:27

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası