



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2023 10:05
Rapor No: 06-01-3081102
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 18.05.2022 13:59

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 30.03.2023 10:05

Full Plus Ekspertiz 4x4



34CYT466

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 30.03.2023 10:05
Rapor No: 06-01-3081102
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 18.05.2022 13:59

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 30.03.2023 10:05

Ara Bilgileri

Plaka	34CYT466	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	34577	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	W1K2050781R579961	Motor Gücü	135 kw
Ruhsat Motor No	26491530259323	Marka	Mercedes-Benz
Motor Hacmi	1497cc	Rengi	GRI
Model	C	İlk Tescil Tarihi	18-06-2020
Sonraki Muayene Tar.	15-02-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2023 10:05
Rapor No: 06-01-3081102
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 18.05.2022 13:59

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 30.03.2023 10:05

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2023 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-3081102 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:59 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 10:05
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.3 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	62	4
2. Aks	64	62	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	347	361	4
2. Aks	185	174	6
El Freni	188	197	4.5

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/R18	100V	7 mm	Kışlık
Sol Arka	275/40/R18	103V	7 mm	Kışlık
Sağ Ön	245/45/R18	100V	7 mm	Kışlık
Sağ Arka	275/40/R18	103V	7 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2023 10:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-3081102 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:59 Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 10:05
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
135	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.03.2023 10:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-3081102	Ara Giriř Tarihi:	18.05.2022 13:59	Ara ıkıř Tarihi:	30.03.2023 10:05
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Mercedes Benz - C-Class (205) [19-21]
Ara plakası 34CYT466
Motor kodu 264.915
Model yılı
VIN W1K2050781R579961
Kilometre durumu 34610
Referans
Tarih 30.03.2023 / 10:02
Sistem Model yılı Durum
Gü elektronikleri kontrol ünitesi - Kayıř tahrikli
i marř motoru/alternatör 2019 - 2021 Tamam
(Belt-driven starter alternator)
Gü elektronikleri kontrol ünitesi - Entegre marř
motoru alternatörü 2019 - 2021 Tamam
(Integrated starter alternator)
Gü elektronikleri kontrol ünitesi - Gü elektroni
kleri kontrol ünitesi (Power 2019 - 2021 Tamam
electronics)
DC/DC Dönüřtürücü - DC/DC Dönüřtürücü (DCDC48_222)
2019 - 2021 Tamam
Yakıt pompası kumanda ünitesi - Yakıt pompası kuma
nda ünitesi 2019 - 2021 Tamam
(FSCM_GEN4)
řanzıman - řanzıman (Gearbox) 2019 - 2021 Tamam
Elektronik Stabilite Programı - ESP ve elektrikli
park freni 2019 - 2021 Tamam
(ESP167/ESP177/ESP205/ESP213)
Lastik basıncı izleme sistemi - Lastik basın dene
timi (TPM213) 2019 - 2021 Tamam
Elektrikli hidrolik direksiyon - Elektrikli hidrol
ik direksiyon (EPS205_TK / 2019 - 2021 Tamam
EPS205_ZF)
Kapılar - Sürücü kapısı (Driver door) 2019 - 2021
Tamam
Kapılar - Sol arka kapı (Rear Left door) 2019 - 20
21 Tamam
Kapılar - Sağ arka kapı (Rear Right door) 2019 - 2
021 Tamam
Keyless Go - Keyless Go (KG213) 2019 - 2021 Tamam
hava yastığı - hava yastığı (ORC213) 2019 - 2021 T
amam
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Ön - Sinyal Alma v
e Kontrol Modülü - Ön 2019 - 2021 Tamam
(BC_F213)
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Arka - Sinyal Alma
ve Kontrol Modülü - 2019 - 2021 Tamam
Arka (BC_R213)
Klima kontrolü - Klima kontrolü (HVAC222) 2019 - 2
021 Tamam
Direksiyon elektroniğı - Direksiyon kolunu modülü
(SCCM213) 2019 - 2021 Tamam
Direksiyon elektroniğı - Direksiyon elektroniğı (S
WSP177) 2019 - 2021 Tamam
Farlar - Ön far sol taraf (Headlight left side) 20
19 - 2021 Tamam
30.03.2023 / 10:03 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 2Sistem Model yılı Durum
Farlar - Ön far sağ taraf (Headlight right side) 2
019 - 2021 Tamam

Cihaz - Cihaz (IC213) 2019 - 2021 Tamam
Üst kontrol paneli - Panoramik kayar sunroof kontr
ol ünitesi (Panoramic 2019 - 2021 Tamam
sliding sunroof)
park yardımı - park yardımı (PARKMAN213) 2019 - 20
21 Tamam
Mekanikçi: İmza
30.03.2023 / 10:03 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.01 2 / 2



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2023 10:05
Rapor No: 06-01-3081102
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:59

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 10:05

Tramer Sorgulaması

W1K2050781R579961 şase nolu ve 34CYT466 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.03.2023 10:05
Rapor No: 06-01-3081102
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:59

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 30.03.2023 10:05

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Araçın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.03.2023 10:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-3081102	Araç Giriş Tarihi:	18.05.2022 13:59	Araç Çıkış Tarihi:	30.03.2023 10:05
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası