



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2023 17:49
Rapor No: 06-01-3088407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:10

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2023 17:49

Full Plus Ekspertiz



01AN347

Eksper / İmza



06-HYB-6005



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2023 17:49
Rapor No: 06-01-3088407
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:10

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2023 17:49

Araç Bilgileri

Plaka	01AN347	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	67643	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZ8V8LA085652	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DPC374273	Marka	Audi
Motor Hacmi	1498cc	Renđi	BEYAZ
Model	A3	İlk Tescil Tarihi	15-06-2020
Sonraki Muayene Tar.	26-05-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Araçta deđişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2023 17:49
Rapor No: 06-01-3088407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:10

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2023 17:49

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2023 17:49
Rapor No: 06-01-3088407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:10

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2023 17:49


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	0.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	58	2
2. Aks	59	69	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	275	285	3.5
2. Aks	182	171	6
El Freni	166	171	3

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	94W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	94W	6 mm	Yazlık



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2023 17:49
Rapor No: 06-01-3088407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:10

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2023 17:49

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2023 17:49
Rapor No: 06-01-3088407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:10

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2023 17:49

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan

Araç Audi - A3/S3/RS3 (8V) [13-20]
Araç plakası 01AN347
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2020
VIN WAUZZZ8V8LA085652
Kilometre durumu 67646
Referans

Tarih 31.03.2023 / 10:23

Sistem Durum

Motor elektronikleri Tamam
Vites kutusu elektronikleri Tamam
Fren elektronikleri Tamam
Elektronik klima kontrolü Tamam
Merkezi elektronik Tamam
park yardımı Tamam
Hava yastığı Tamam
Gösterge paneli Tamam
Direksiyon Kolonu Kilitlemesi Tamam
Direksiyon yardımı Tamam
Yolcu kapısı kontrol ünitesi Tamam
Bilgi elektroniđi 1 Tamam
Kullanıcı/çalıştırma erişimi Tamam
Arka kapı, sürücü tarafı Tamam
Arka kapı, yolcu tarafı Tamam
Işık kontrolü, sağ 2 Tamam
Işık kontrolü, sol 2 Tamam
Aydınlatma konektörü sağ Tamam
Aydınlatma konektörü sol Tamam
Çoklu Fonksiyon Modülü Tamam
Mekanikçi: İmza
31.03.2023 / 10:24 - WOW! ile işbirliđi içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WAUZZZ8V8LA085652 şase nolu ve 01AN347 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2023 17:49
Rapor No: 06-01-3088407
Mersis No: 0099054218300012

Bayı No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.06.2022 10:10

Sayfa: 7/9
Ara ıkıř Tarihi: 31.03.2023 17:49

Ara Resimleri



izik



Tampon, n, n tampon >
izik



Tampon, n, n tampon >
izik

Vuruk



Marřbiyel, saė, Marřbiyel, saė
> Ezik



Marřbiyel, sol, Marřbiyel, sol >
Ezik



Marřbiyel, sol, Marřbiyel, sol >
Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2023 17:49
Rapor No: 06-01-3088407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:10

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2023 17:49

Diđer



Tampon, arka, Arka tampon >
Rötüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var.

Diđer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Aracın sol arka çamurluk da boyasız göçük düzeltme işlemi uygulanmış .



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.03.2023 17:49
Rapor No: 06-01-3088407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 10:10

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 31.03.2023 17:49

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası