



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2023 10:51
Rapor No: 06-01-2092406
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2022 11:29

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 10:51

Full Plus Ekspertiz



34DLY802

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 15.03.2023 10:51
Rapor No: 06-01-2092406
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 28.06.2022 11:29

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 15.03.2023 10:51

Ara Bilgileri

Plaka	34DLY802	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	44002	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	WAUZZZ8VXLA103813	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DPC539409	Marka	Audi
Motor Hacmi	1498cc	Rengi	MAVİ
Model	A3	İlk Tescil Tarihi	18-11-2020
Sonraki Muayene Tar.	25-09-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2023 10:51
Rapor No: 06-01-2092406
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2022 11:29

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 10:51

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2023 10:51
Rapor No: 06-01-2092406
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2022 11:29

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 10:51

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	57	10
2. Aks	67	60	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	285	289	1
2. Aks	207	197	5
El Freni	182	197	8

Verimlilik

73.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2023 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-2092406 Araç Giriş Tarihi: 28.06.2022 11:29 Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 10:51
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2023 10:51
Rapor No: 06-01-2092406
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 28.06.2022 11:29

Sayfa: 6/8
Ara ıkıř Tarihi: 15.03.2023 10:51

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Power-Scan

Ara Audi - A3/S3/RS3 (8V) [13-20]
Ara plakası 34DLY802
Motor kodu DADA
Model yılı 2020
VIN WAUZZZ8VXLA103813
Kilometre durumu 44002
Referans

Tarih 28.06.2022 / 12:46

Sistem Durum

Motor elektronikleri Tamam
Vites kutusu elektronikleri Tamam
Fren elektronikleri Tamam
Elektronik klima kontrolü Tamam
Merkezi elektronik Hata hafızası
başarıyla silindi
park yardımı Tamam
Hava yastığı Tamam
Gösterge paneli Tamam
Ağ geçidi Tamam
Direksiyon Kolonu Kilitlemesi Tamam
Sürücü kapısı kontrol ünitesi Tamam
Direksiyon yardımı Tamam
Yolcu kapısı kontrol ünitesi Tamam
Bilgi elektroniğı 1 Tamam
Kullanıcı/alıřtırma erişimi Tamam
Arka kapı, sürücü tarafı Tamam
Arka kapı, yolcu tarafı Tamam
Iřık kontrolü, sağı 2 Tamam
Iřık kontrolü, sol 2 Tamam
Aydınlatma konektörü sağı Tamam
Aydınlatma konektörü sol Tamam
oklu Fonksiyon Modülü Tamam
28.06.2022 / 12:47 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.34.02 1 / 2Mekanikçi: İmza
28.06.2022 / 12:47 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.34.02 2 / 2

Tramer Sorgulaması

WAUZZZ8VXLA103813 řase nolu ve 34DLY802 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.03.2023 10:51
Rapor No: 06-01-2092406
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.06.2022 11:29

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 15.03.2023 10:51

Araç Resimleri



Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş izi

Notlar

Diğer notlar;

Araçın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Araçın tavanın da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.03.2023 10:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-2092406	Araç Giriş Tarihi:	28.06.2022 11:29	Araç Çıkış Tarihi:	15.03.2023 10:51
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası