



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2022 14:57
Rapor No: 06-01-1088503
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 13:32

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 14:57

Full Plus Ekspertiz



16ALL056

Eksper / İmza



06-HYB-6005



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2022 14:57
Rapor No: 06-01-1088503
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 13:32

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 14:57

Araç Bilgileri

Plaka	16ALL056	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	31526	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBA7M7102M7H00383	Motor Gücü	85 kw
Ruhsat Motor No	30906209	Motor Hacmi	1496cc
Marka	BMW	Renği	KIRMIZI
Model	1 Serisi	İlk Tescil Tarihi	04-12-2020
Sonraki Muayene Tar.	09-10-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2022 14:57
Rapor No: 06-01-1088503
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 13:32

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 14:57

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 14.06.2022 14:57
Rapor No: 06-01-1088503
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 13:32Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 14:57


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	65	4
2. Aks	62	65	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	332	345	4
2. Aks	167	181	7.5
El Freni	172	196	12

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	94Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	94Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	94Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	94Y	6 mm	Yazlık



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2022 14:57

Bayi No: 0601

Sayfa: 5/8

Rapor No: 06-01-1088503

Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 13:32

Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 14:57

Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 85 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiđi

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2022 14:57
Rapor No: 06-01-1088503
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 13:32

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 14:57

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Normal Scan
Araç BMW - 1-series (F40) [19-22]
Araç plakası 16ALL056
Motor kodu B37 C15A
Model yılı 2020
VIN WBA7M7102M7H00383
Kilometre durumu 31526
Referans
Tarih 14.06.2022 / 13:44
Sistem Model yılı Durum
B37 - DDE 8.03 2019 - 2022 Hata hafızası
başarıyla silindi
Otomatik şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022
Tamam
Vites kolu şalteri - Diagnos (Diagnose) 2019 - 202
2 Tamam
Dinamik stabilite kontrolü - DSC 2019 - 2022 Tamam
Mekanikçi: İmza
14.06.2022 / 13:44 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.34.02 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WBA7M7102M7H00383 şase nolu ve 16ALL056 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2022 14:57
Rapor No: 06-01-1088503
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 13:32

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 14:57

Araç Resimleri



Diğer



Tampon, arka, Arka tampon >
Rötüş



Camlar, Ön cam > Taş
Izi

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Aracın sağ ön kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış. Aracın mikron değerleri yüksek.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2022 14:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-01-1088503 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2022 13:32 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2022 14:57
Mersis No: 0099054218300012

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası