



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2023 10:16  
Rapor No: 06-01-2127646  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:49

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2023 10:16

# Full Plus Ekspertiz



## 34EAH932

Eksper / İmza



06-HYB-6005

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2023 10:16  
Rapor No: 06-01-2127646  
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:49

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2023 10:16

## Araç Bilgileri

Plaka	34EAH932	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	62655	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WV2ZZZ7HZMH090236	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DNA023577	Motor Hacmi	1968cc
Marka	Volkswagen	Renđi	GRİ
Model	Caravelle	İlk Tescil Tarihi	26-04-2021
Sonraki Muayene Tar.	18-03-2024	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Minibüs	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Deđişmiş**



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2023 10:16  
Rapor No: 06-01-2127646  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:49

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2023 10:16

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	
Araç Koltukları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2023 10:16  
Rapor No: 06-01-2127646  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:49

Sayfa: 4/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2023 10:16


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	84	8
2. Aks	73	66	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	328	375	13
2. Aks	244	266	8
El Freni	219	249	12

### Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/65/R16	107T	7 mm	Kışlık
Sol Arka	205/65/R16	107T	7 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/65/R16	107T	7 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/65/R16	107T	7 mm	Kışlık



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2023 10:16  
Rapor No: 06-01-2127646  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:49

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2023 10:16

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2023 10:16  
Rapor No: 06-01-2127646  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:49

Sayfa: 6/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2023 10:16

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
sogutozu mh dumlupinar cd no108  
06100 ankara  
Power-Scan  
Araç Volkswagen - T6.1 Transporter [20-21]  
Araç plakası 34EAH932  
Motor kodu CXHA  
Model yılı 2021  
VIN WV2ZZZ7HZMH090236  
Kilometre durumu 62660  
Referans  
Tarih 14.06.2023 / 10:13  
Sistem Durum  
Motor elektronikleri Tamam  
Vites kutusu elektronikleri Tamam  
Fren elektronikleri Tamam  
Elektronik klima kontrolü Tamam  
Merkezi elektronik Tamam  
park yardımı Tamam  
Hava yastığı Tamam  
Gösterge paneli Tamam  
Park/ ekstra ısıtıcı Tamam  
Ağ geçidi Tamam  
Direksiyon yardımı Tamam  
Bilgi elektroniği 1 Tamam  
Mekanikçi: İmza  
14.06.2023 / 10:14 - WOW! ile işbirliği içinde, ve  
rsiyon 5.37.01 1 / 1

## Tramer Sorgulaması

WV2ZZZ7HZMH090236 şase nolu ve 34EAH932 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.





D-Expert

## TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2023 10:16  
Rapor No: 06-01-2127646  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriř Tarihi: 16.12.2022 10:49

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkıř Tarihi: 14.06.2023 10:16

### Araç Resimleri



### Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Bagaj kapađı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapađı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

### Diđer



Bagaj kapađı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



D-Expert

**TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2023 10:16  
Rapor No: 06-01-2127646  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:49

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2023 10:16

**Parça Grubu**

**Parça ve Hasar**

Marşbiyel, sol

Marşbiyel, sol - Boyalı

**Notlar**

**Lastik ile ilgili notlar;**

Jantlarda çizikler var.

**Diğer notlar;**

Aracın tavan,sol arka çamurluk,sağ sürgülü kapı,motor kaput sağ ön kapı,bagaj kapağında boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış. Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2023 10:16  
Rapor No: 06-01-2127646  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:49

Sayfa: 9/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2023 10:16

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası