



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 14:21
Rapor No: 06-01-2133184
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:24

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 14:21

Full Plus Ekspertiz



06DJN050

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 03.04.2023 14:21
Rapor No: 06-01-2133184
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 05.01.2023 11:24

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 03.04.2023 14:21

Ara Bilgileri

Plaka	06DJN050	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	71056	Yakıt Cinsi	Hibrit
řase	SB1MS3JE80E353200	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	2ZR630271	Marka	Toyota
Motor Hacmi	1798cc	Rengi	MAVİ
Model	Auris	İlk Tescil Tarihi	27-10-2017
Sonraki Muayene Tar.	02-07-2024	Model Yılı	2017
Ara Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 14:21
Rapor No: 06-01-2133184
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:24

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 14:21

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 14:21
Rapor No: 06-01-2133184
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:24

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 14:21

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.3 m/km	-0.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	84	2
2. Aks	78	74	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	345	357	3.5
2. Aks	177	197	10
El Freni	148	166	11

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91T	8 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/R16	91T	8 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/R16	91T	8 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/R16	91T	8 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 14:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-2133184 Araç Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:24 Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 14:21
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 14:21
Rapor No: 06-01-2133184
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:24

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 14:21

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Toyota - Auris (E180) [12-19]
Araç plakası 06DJN050
Motor kodu 2ZR-FXE
Model yılı 2017
VIN
Kilometre durumu 71056
Referans
Tarih 05.01.2023 / 11:28
Sistem Durum
Gösterge paneli Tamam
Sürücü kapısı Tamam
Uzaktan anahtarsız giriş Tamam
Yolcu kapısı Tamam
Sağ arka kapı Tamam
Sol arka kapı Tamam
Ana sviç Tamam
Güç kaynağı kontrolü Tamam
Mekanikçi: İmza
05.01.2023 / 11:28 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.10.2022		Çarpisma	Hayır	10168.21	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 14:21
Rapor No: 06-01-2133184
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:24

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 14:21

Araç Resimleri



Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 14:21
Rapor No: 06-01-2133184
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:24

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 14:21

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Rötüş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Aracın sol ön kapı,sol arka kapı,sol arka çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.04.2023 14:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2133184	Araç Giriş Tarihi:	05.01.2023 11:24	Araç Çıkış Tarihi:	03.04.2023 14:21
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası