



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2023 11:10
Rapor No: 06-01-2138742
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:27

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2023 11:10

Full Plus Ekspertiz



34DLL446

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 17.03.2023 11:10
Rapor No: 06-01-2138742
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 26.01.2023 10:27

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 17.03.2023 11:10

Ara Bilgileri

Plaka	34DLL446	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	38356	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	W0VPD5ECXMG064830	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	B14NET19XB9228	Motor Hacmi	1364cc
Marka	Opel	Rengi	GRI
Model	Astra	İlk Tescil Tarihi	12-11-2020
Sonraki Muayene Tar.	16-10-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2023 11:10
Rapor No: 06-01-2138742
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 26.01.2023 10:27

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 17.03.2023 11:10

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2023 11:10
Rapor No: 06-01-2138742
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:27

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2023 11:10

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.9 m/km	0.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	77	6
2. Aks	75	69	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	316	328	4
2. Aks	225	219	3
El Freni	147	154	4.5

Verimlilik

75.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/50/R17	91V	7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/50/R17	91V	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/50/R17	91V	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/50/R17	91V	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 17.03.2023 11:10
Rapor No: 06-01-2138742
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 26.01.2023 10:27

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 17.03.2023 11:10

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
396	342	87	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	97	12	94,17
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2023 11:10
Rapor No: 06-01-2138742
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:27

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2023 11:10

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Opel - Astra K [15-22]
Araç plakası 34DLL446
Motor kodu L3T/F14SHT
Model yılı 2020
VIN
Kilometre durumu 38356
Referans
Tarih 26.01.2023 / 10:32
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
BCM (karoser kontrol modülü) Hata hafızası
başarıyla silindi
EBCM (Elektronik Fren Kontrol Modülü) Tamam
Takviyeli direksiyon Tamam
Şanzıman kontrol modülü (TCM) Tamam
Şişirilebilir Emniyet Tertibatı Algılama ve Diyagn
ostik Modülü (SDM) Tamam
IPC (Gösterge Paneli Grubu) Tamam
Zil Alarm Kontrol Modülü Tamam
HVAC (ısıtma, havalandırma, ve klima) Kontrol Modü
lü Tamam
Radyo Tamam
Mekanikçi: İmza
26.01.2023 / 10:33 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.08.2022		Carpma	Hayır	7411.93	TL
02.11.2021		Carpma DIS Marks	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2023 11:10
Rapor No: 06-01-2138742
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.01.2023 10:27

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 17.03.2023 11:10

Araç Resimleri



Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ ön jant çizik.

Diğer notlar;

Aracın sol ön kapı,sol arka kapı,motor kaput unda boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış .

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.03.2023 11:10
Rapor No: 06-01-2138742
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 26.01.2023 10:27

Sayfa: 8/8
Ara ıkıř Tarihi: 17.03.2023 11:10

Aıklama

Arata detaylı i temizlik iřlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ara deęerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila iřlemi ile giderilebilecek vuruk ve izikler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Aracın yař, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım řartları dahilinde de arata oluřan fakat aracın grsellięini ve teknik iřleyiřini etkilemeyen ařınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ekspertiz yapıldıęında ara yıkanmıřtır.

Ara test srř yapılmıřtır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildięi gn iin geerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluřabilecek hasarlardan TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. sorumlu deęildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tm deęerler, lmler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih iin geerlidir. Bu tarih ve km. sonrası arata olaęan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava řartları, sr hataları ve retim kaynaklı olarak ortaya ıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.'nin sorumluluęunda deęildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuř km bilgisidir. TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti., panodaki km bilgisinin gereęi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonularından sorumlu deęildir.
- TV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. tarafından yapılan ikinci el ara ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine gemez ve resmi fenni muayenesinde bařarılı olunacaęını da garanti etmez.
- İmalat tarafından retilen aracın daha sonradan zerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek paraların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinlięe sahip kiřiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalat tarafından kabul edilmiř teknik zelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doęabilecek her trl can ve mal gvenlięini etkileyecek faktrler olmak zere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu deęildir. RNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatrlerin, aksların deęiřtirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el ara ekspertizi aracın hibir parası sklmeden, tamamen ıplak gzle yapılmıřtır. Ara ierisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti iin kapak, dřeme ve benzeri paraların sklmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. ancak bu řekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya ıkabilecek hasarların tespit edilememiř olmasından sorumlu deęildir.

Mřteri Adı/Soyadı

İmzası