



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 13:21
Rapor No: 06-01-2142182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 10.02.2023 10:36

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 06.03.2023 13:21

Full Plus Ekspertiz



06BFD888

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 06.03.2023 13:21
Rapor No: 06-01-2142182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 10.02.2023 10:36

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 06.03.2023 13:21

Ara Bilgileri

Plaka	06BFD888	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	54264	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
řase	NLAFC5690HW040723	Motor Gücü	92 kw
Ruhsat Motor No	R16B11340725	Motor Hacmi	1597cc
Marka	Honda	Rengi	BEYAZ
Model	Civic	İlk Tescil Tarihi	27-07-2018
Sonraki Muayene Tar.	08-12-2023	Model Yılı	2018
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 13:21
Rapor No: 06-01-2142182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 10.02.2023 10:36

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 06.03.2023 13:21

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 13:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2142182 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2023 13:21
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,1 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	75	3
2. Aks	70	70	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	333	321	3.5
2. Aks	287	296	3
El Freni	155	165	6

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R16	93H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R16	93H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/R16	93H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R16	93H	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 06.03.2023 13:21
Rapor No: 06-01-2142182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 10.02.2023 10:36

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 06.03.2023 13:21

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
345	282	77	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	81	17	88,04
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 13:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-2142182 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2023 13:21
Mersis No: 0099054218300012

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Honda - Civic (X) [17-23]
Araç plakası 06BFD888
Motor kodu R16B1
Model yılı
VIN
Kilometre durumu 54264
Referans
Tarih 06.03.2023 / 13:18
Sistem Model yılı Durum
ABS/VSA 2017 - 2021 Tamam
Elektrikli cam 2017 - 2021 Tamam
Elektronik hidrolik direksiyon 2017 - 2021 Tamam
Gövde kontrol modülü 2017 - 2021 Tamam
Koltuk ısıtıcısı 2017 - 2021 Tamam
Klima kontrolü 2017 - 2021 Tamam
Far seviyesi ayarlama sistemi 2017 - 2021 Tamam
Silecek 2017 - 2021 Tamam
Cihaz 2017 - 2021 Tamam
Park sensörü 2017 - 2021 Tamam
Mekanikçi: İmza
06.03.2023 / 13:19 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.01.2020		KTT-Carpma	Hayır	0	TL
14.09.2018		ERP-Çarpisma Dig	Hayır	6609.09	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 13:21
Rapor No: 06-01-2142182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:36

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2023 13:21

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastiği, sağ > Çizik

Diğer



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2023 13:21
Rapor No: 06-01-2142182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:36

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2023 13:21

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;
Jantlarda çizikler var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.03.2023 13:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2142182	Araç Giriş Tarihi:	10.02.2023 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	06.03.2023 13:21
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası