



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 10:33
Rapor No: 06-01-3138662
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 16:28

Sayfa: 1/8
Ara Çıkıř Tarihi: 10.04.2023 10:33

Full Plus Ekspertiz



06CAN274

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.04.2023 10:33
Rapor No: 06-01-3138662
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 16:28

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 10:33

Ara Bilgileri

Plaka	06CAN274	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	6585	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	W1K1771871J364508	Motor Gücü	120 kw
Ruhsat Motor No	28291480823838	Marka	Mercedes-Benz
Motor Hacmi	1332cc	Rengi	GRI
Model	A	İlk Tescil Tarihi	13-06-2022
Sonraki Muayene Tar.	14-04-2025	Model Yılı	2022
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş*******Arata değışmiş ve boyanmış para bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 10:33
Rapor No: 06-01-3138662
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 16:28

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 10:33

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 10:33
Rapor No: 06-01-3138662
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:28

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 10:33

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	80	0
2. Aks	78	78	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	330	335	1.5
2. Aks	280	285	2
El Freni	133	141	5.5

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R18	91W	7 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R18	91W	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R18	91W	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R18	91W	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 10:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-3138662 Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:28 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 10:33
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
120	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.04.2023 10:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-3138662	Ara Giriř Tarihi:	25.01.2023 16:28	Ara ıkıř Tarihi:	10.04.2023 10:33
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Mercedes Benz - A-Class (177) [18-23]
Ara plakası 06CAN274
Motor kodu 282.914
Model yılı 2022
VIN W1K1771871J364508
Kilometre durumu 6585
Referans
Tarih 25.01.2023 / 16:33
Sistem Model yılı Durum
Yakıt pompası kumanda ünitesi - Yakıt pompası kuma
nda ünitesi 2019 - 2022 Tamam
(FSCM_GEN5)
282.914 - EMS71 2019 - 2022 Tamam
řanzıman - Otomatik řanzıman (Gearbox) 2019 - 2022
Tamam
Elektronik Stabilite Programı - ESP ve elektrikli
park freni 2019 - 2022 Tamam
(ESP167/ESP177/ESP205/ESP213)
Lastik basıncı izleme sistemi - Lastik basın dene
timi (TPMMFA2) 2019 - 2022 Tamam
Elektrikli hidrolik direksiyon - Elektrikli hidrol
ik direksiyon (EPS_MFA2) 2018 - 2022 Tamam
Kapılar - Sürücü kapısı (Driver door) 2019 - 2022
Tamam
Kapılar - Yolcu kapısı (Passenger door) 2019 - 202
2 Tamam
İmmobilizer - İmmobilizer (EZS167) 2019 - 2022 Hat
a hafızası
başarıyla silindi
hava yastığı - hava yastığı (ORC177) 2019 - 2022 T
amam
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Ön - Sinyal Alma v
e Kontrol Modülü - Ön 2019 - 2022 Tamam
(BCMFA2)
Klima kontrolü - Klima kontrolü (HVAC177) 2019 - 2
022 Tamam
Direksiyon elektroniğı - Direksiyon kolonu modülü
(SCCM177) 2019 - 2022 Tamam
Direksiyon elektroniğı - Direksiyon elektroniğı (S
WSP177) 2019 - 2022 Tamam
Farlar - Ön far sol taraf (Headlight left side) 20
19 - 2022 Tamam
Mekanikçi: İmza
25.01.2023 / 17:11 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

W1K1771871J364508 řase nolu ve 06CAN274 plaka nolu aracın gemiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 10:33
Rapor No: 06-01-3138662
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:28

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 10:33

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Aracın tavan, sol arka çamurluk,sağ arka çamurluk,ön tampon,arka tampon ,bagaj kapağı hariç geneli koruma folyo olduğundan gözle boya kontrolü yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.04.2023 10:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-3138662	Ara Giriř Tarihi:	25.01.2023 16:28	Ara ıkıř Tarihi:	10.04.2023 10:33
Mersis No:	0099054218300012				

Aıklama

Arata detaylı i temizlik iřlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ara deęerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila iřlemi ile giderilebilecek vuru ve izikler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Aracın yař, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım řartları dahilinde de arata oluřan fakat aracın grsellięini ve teknik iřleyiřini etkilemeyen ařınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ekspertiz yapıldıęında ara yıkanmıřtır.

Ara test srř yapılmıřtır.

Arata cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildięi gn iin geerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluřabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. sorumlu deęildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tm deęerler, lmler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih iin geerlidir. Bu tarih ve km. sonrası arata olaęan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava řartları, src hataları ve retim kaynaklı olarak ortaya ıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.'nin sorumluluęunda deęildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuř km bilgisidir. TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti., panodaki km bilgisinin gereęi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonularından sorumlu deęildir.
- TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. tarafından yapılan ikinci el ara ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine gemez ve resmi fenni muayenesinde bařarılı olunacaęını da garanti etmez.
- İmalat tarafından retilen aracın daha sonradan zerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek paraların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinlięe sahip kiřiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalat tarafından kabul edilmiř teknik zelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doęabilecek her trl can ve mal gvenlięini etkileyecek faktrler olmak zere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu deęildir. RNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatrlerin, aksların deęiřtirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el ara ekspertizi aracın hibir parası sklmeden, tamamen ıplak gzle yapılmıřtır. Ara ierisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti iin kapak, dřeme ve benzeri paraların sklmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. ancak bu řekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya ıkabilecek hasarların tespit edilememiř olmasından sorumlu deęildir.

Mřteri Adı/Soyadı

İmzası