



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 14:35
Rapor No: 06-01-2139451
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:43

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 14:35

Full Plus Ekspertiz



34FBN434

Eksper / İmza



06-HYB-6005



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 14:35
Rapor No: 06-01-2139451
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:43

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 14:35

Araç Bilgileri

Plaka	34FBN434	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	14441	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZAWZNY031576	Motor Gücü	59 kw
Ruhsat Motor No	DSG147210	Motor Hacmi	999cc
Marka	Volkswagen	Rengi	BEYAZ
Model	Polo	İlk Tescil Tarihi	18-03-2022
Sonraki Muayene Tar.	27-01-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Araçta deđişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 14:35
Rapor No: 06-01-2139451
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:43

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 14:35

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	
Araç Koltukları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 14:35
Rapor No: 06-01-2139451
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:43

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 14:35


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.4 m/km	-0.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	75	1
2. Aks	76	71	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	269	259	3.5
2. Aks	191	180	6
El Freni	125	120	4

Verimlilik

74.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/R15	84H	8 mm	Yazlık
Sol Arka	185/60/R15	84H	8 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/60/R15	84H	8 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/60/R15	84H	8 mm	Yazlık



ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 14:35
Rapor No: 06-01-2139451
Mersis No: 0099054218300012


Bayı No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 30.01.2023 10:43

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 13.03.2023 14:35

Dinamometre Ölüm Deęerleri

Ölülen Motor Torku 223 NM	Teker Torku 187 NM	Teker Gücü 47 KW	Test Hızı 141 km/h
Ruhsat Verisi Güç 59 KW	Test Sonucu Güç 60 KW	Kayıp Güç 6 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafięi





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 14:35
Rapor No: 06-01-2139451
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:43

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 14:35

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Volkswagen - Polo VI (AW/CK) [17-23]
Araç plakası 34FBN434
Motor kodu DFNA
Model yılı 2020
VIN WVVZZZAWZNY031576
Kilometre durumu 14441
Referans
Tarih 30.01.2023 / 10:50
Sistem Model yılı Durum
DFNA - SRE 2017 - 2020 Tamam
ABS - ABS/ESP/EPB 2017 - 2020 Tamam
Direksiyon asistans - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2020 Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi 2017 - 2020 Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2020 Tamam
Merkezi elektronik - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2020 Tamam
Ağ geçidi - Data-bus için Diagnos (Diagnostic for data-bus) 2017 - 2020 Hata hafızası başarıyla silindi
Infotainment - Bilgi elektroniği 1 (Information electronics 1) 2017 - 2020 Tamam
Klima kontrolü - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2020 Tamam
Cihaz - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2020 Tamam
Mekanikçi: İmza
30.01.2023 / 10:51 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WVVZZZAWZNY031576 şase nolu ve 34FBN434 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 14:35
Rapor No: 06-01-2139451
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:43

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 14:35

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezic



D-Expert

**TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 14:35
Rapor No: 06-01-2139451
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:43

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 14:35

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ ön jant çizik.

Diğer notlar;

Aracın sol arka kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 14:35
Rapor No: 06-01-2139451
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2023 10:43

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 14:35

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası