



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 12:05
Rapor No: 06-01-2141512
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:55

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 12:05

Full Plus Ekspertiz



34FML745

Eksper / İmza



06-HYB-6005



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 12:05
Rapor No: 06-01-2141512
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 06.02.2023 15:55

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 13.03.2023 12:05

Ara Bilgileri

Plaka	34FML745	řanzıman Tipi	Manuel
KM	12875	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	NM435600006X20681	Motor Gücü	70 kw
Ruhsat Motor No	843A10002932742	Marka	Fiat
Motor Hacmi	1368cc	Renđi	BEYAZ
Model	Egea	İlk Tescil Tarihi	06-07-2022
Sonraki Muayene Tar.	23-06-2025	Model Yılı	2022
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĐLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđiřmiř Boyanmıř kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđiřmiř

Arata deđiřmiř ve boyanmıř para bulunmamaktadır



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 12:05
Rapor No: 06-01-2141512
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:55

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 12:05

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 12:05
Rapor No: 06-01-2141512
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:55

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 12:05


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,8 m/km	0,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	80	2
2. Aks	71	71	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	322	328	2
2. Aks	173	165	4,5
El Freni	145	141	3

Verimlilik

82

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R17	94V	7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R17	94V	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/R17	94V	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R17	94V	7 mm	Yazlık



ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 12:05
Rapor No: 06-01-2141512
Mersis No: 0099054218300012


Bayı No: 0601
Araç Giriř Tarihi: 06.02.2023 15:55

Sayfa: 5/8
Araç Çıkıř Tarihi: 13.03.2023 12:05

Dinamometre Ölçüm Deęerleri

Ölçülen Motor Torku 282 NM	Teker Torku 232 NM	Teker Gücü 58 KW	Test Hızı 150 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 71 KW	Kayıp Güç 8 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafięi





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 12:05
Rapor No: 06-01-2141512
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:55

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 12:05

OBD Genel Arıza Tarama

nsm motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
EOBD (Otomatik Motor Tarama)
Araç Fiat - Egea [15-23]
Araç plakası 34FML745
Motor kodu 843A1.000
Model yılı
Kilometre durumu 12875
Şasi No. NM435600006X20681
Tarih 06.02.2023 / 16:03
\$01 - EAD sistem durumu
Hafızaya alınan hata kodları adedi 0
Kontrol edilen bileşenlerin durumu Okey değil
Protokol ismi ISO 15765-4 (CAN 29-500)
MIL Durumu KAPALI
Kontrol ünitesi (\$10) Motor kumandası
\$01 - Sürekli kontrol edilen bileşenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$10 Yanlış ateşleme Hazır Evet Evet
\$10 Yakıt sistemi Hazır Evet Evet
\$10 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$01 - Sürekli kontrol edilmeyen bileşenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$10 Katalizör Hazır Evet Hayır
\$10 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$10 Buharlaştırıcı sistemi Hazır Hayır N/A
\$10 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$10 A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$10 Oksijen sensörü Hazır Evet Hayır
\$10 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Evet Evet
\$10 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
Mekanikçi: İmza
06.02.2023 / 16:04 1 / 1

Tramer Sorgulaması

NM435600006X20681 şase nolu ve 34FML745 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 12:05
Rapor No: 06-01-2141512
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:55

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 12:05

Araç Resimleri





D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.03.2023 12:05
Rapor No: 06-01-2141512
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:55

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.03.2023 12:05

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası