



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2023 11:04
Rapor No: 06-01-2143227
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2023 13:23

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2023 11:04

Full Plus Ekspertiz



06DKU496

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 16.03.2023 11:04
Rapor No: 06-01-2143227
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 15.02.2023 13:23

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 16.03.2023 11:04

Ara Bilgileri

Plaka	06DKU496	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	16651	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	NLHBM81JBNZ193570	Motor Gücü	74 kw
Ruhsat Motor No	G4LCNU671282	Marka	Hyundai
Motor Hacmi	1368cc	Rengi	BEYAZ
Model	Bayon	İlk Tescil Tarihi	14-06-2022
Sonraki Muayene Tar.	06-06-2025	Model Yılı	2022
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2023 11:04
Rapor No: 06-01-2143227
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2023 13:23

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2023 11:04

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2023 11:04
Rapor No: 06-01-2143227
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2023 13:23

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2023 11:04


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.1 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	70	0
2. Aks	69	70	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	311	316	1.5
2. Aks	287	294	2.5
El Freni	144	152	5.5

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R17	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R17	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R17	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R17	91V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 16.03.2023 11:04
Rapor No: 06-01-2143227
Mersis No: 0099054218300012

Bayı No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 15.02.2023 13:23

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 16.03.2023 11:04

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
294	241	58	169
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	74	7	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2023 11:04
Rapor No: 06-01-2143227
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2023 13:23

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2023 11:04

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Hyundai - i20 (GB/IB) [15-21]
Araç plakası 06DKU496
Motor kodu G4LC
Model yılı
VIN
Kilometre durumu 16651
Referans
Tarih 16.03.2023 / 11:01
Sistem Model yılı Durum
ABS veya ESP - Diagnos (Diagnose) 2015 - 2021 Tama
m
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2015 - 2021 Tama
m
Gövde kontrol modülü - Diagnos (Diagnose) 2015 - 2
021 Tamam
Cihaz - Diagnos (Diagnose) 2015 - 2021 Tamam
Mekanikçi: İmza
16.03.2023 / 11:02 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

NLHBM81JBNZ193570 şase nolu ve 06DKU496 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.03.2023 11:04
Rapor No: 06-01-2143227
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2023 13:23

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 16.03.2023 11:04

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.03.2023 11:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-2143227	Ara Giriř Tarihi:	15.02.2023 13:23	Ara ıkıř Tarihi:	16.03.2023 11:04
Mersis No:	0099054218300012				

Aıklama

Arata detaylı i temizlik iřlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ara deęerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila iřlemi ile giderilebilecek vuruk ve izikler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Aracın yař, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım řartları dahilinde de arata oluřan fakat aracın grsellięini ve teknik iřleyiřini etkilemeyen ařınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ekspertiz yapıldıęında ara yıkanmıřtır.

Ara test srř yapılmıřtır.

Arata cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildięi gn iin geerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluřabilecek hasarlardan TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. sorumlu deęildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tm deęerler, lmlmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih iin geerlidir. Bu tarih ve km. sonrası arata olaęan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava řartları, src hataları ve retim kaynaklı olarak ortaya ıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.'nin sorumluluęunda deęildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuř km bilgisidir. TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti., panodaki km bilgisinin gereęi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonularından sorumlu deęildir.
- TV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. tarafından yapılan ikinci el ara ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine gemez ve resmi fenni muayenesinde bařarılı olunacaęını da garanti etmez.
- İmalat tarafından retilen aracın daha sonradan zerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek paraların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinlięe sahip kiřiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalat tarafından kabul edilmiř teknik zelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doęabilecek her trl can ve mal gvenlięini etkileyecek faktrler olmak zere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu deęildir. RNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatrlerin, aksların deęiřtirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el ara ekspertizi aracın hibir parası sklmeden, tamamen ıplak gzle yapılmıřtır. Ara ierisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti iin kapak, dřeme ve benzeri paraların sklmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. ancak bu řekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya ıkabilecek hasarların tespit edilememiř olmasından sorumlu deęildir.

Mřteri Adı/Soyadı

İmzası