



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2023 16:19
Rapor No: 06-01-3142896
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2023 14:59

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2023 16:19

Full Plus Ekspertiz



34DLF713

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 17.02.2023 16:19
Rapor No: 06-01-3142896
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2023 14:59

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.02.2023 16:19

Ara Bilgileri

Plaka	34DLF713	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	49475	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	W0VZCYHZ4L6046552	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10Q4DX0023639	Marka	Opel
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	GRİ
Model	Grandland X	İlk Tescil Tarihi	09-11-2020
Sonraki Muayene Tar.	02-10-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2023 16:19
Rapor No: 06-01-3142896
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2023 14:59

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.02.2023 16:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2023 16:19
Rapor No: 06-01-3142896
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2023 14:59

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2023 16:19

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.1 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	80	7
2. Aks	67	69	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	305	311	2
2. Aks	285	294	3
El Freni	157	165	5

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/R18	98V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/R18	98V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/R18	98V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/R18	98V	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 17.02.2023 16:19
Rapor No: 06-01-3142896
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2023 14:59

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.02.2023 16:19

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
386	341	77	176
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	89	13	92,71
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2023 16:19
Rapor No: 06-01-3142896
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2023 14:59

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.02.2023 16:19

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Opel - Grandland X [17-22]
Ara plakası 34DLF713
Motor kodu LQP/D15DTH (YHZ/DV5RC)
Model yılı
VIN W0VZCYHZ4L6046552
Kilometre durumu 49475
Referans
Tarih 14.02.2023 / 15:04
Sistem Model yılı Durum
D15DTH - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2021 Hata hafız
ası
başarıyla silindi
řanzıman - TCM - AT6 2017 - 2021 Tamam
EBCM (Elektronik Fren Kontrol Modülü) - EBCM (Elek
tronik Fren Kontrol 2017 - 2021 Tamam
Modülü) (EBCM)
Merkezi elektronik - BCM 2017 - 2021 Hata hafızası
başarıyla silindi
hava yastığı - SDM44 2017 - 2021 Tamam
Klima kontrolü - ECC 2017 - 2021 Tamam
Cihaz - Gösterge paneli (Instrument cluster) 2017
- 2021 Tamam
Ön Görüş Kamerası Kontrol Modülü - HBSM/FCM 2017 -
2021 Tamam
Mekanikçi: İmza
14.02.2023 / 15:04 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Para Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.09.2021		ERP-arpisma	Hayır	8300.09	TL
25.03.2021		ERP-arpisma Dig	Hayır	3135.81	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2023 16:19
Rapor No: 06-01-3142896
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2023 14:59

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2023 16:19

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezık



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2023 16:19
Rapor No: 06-01-3142896
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2023 14:59

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2023 16:19

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sol ön kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2023 16:19
Rapor No: 06-01-3142896
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2023 14:59

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2023 16:19

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası