



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:35
Rapor No: 06-01-2142494
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:26

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:35

Full Plus Ekspertiz



06DKY871

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:35
Rapor No: 06-01-2142494
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:26

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:35

Araç Bilgileri

Plaka	06DKY871	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	9316	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VNVK1400969487890	Motor Gücü	68 kw
Ruhsat Motor No	H4DE470U294996	Motor Hacmi	999cc
Marka	Nissan	Rengi	KIRMIZI
Model	Micra	İlk Tescil Tarihi	01-07-2022
Sonraki Muayene Tar.	25-04-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:35
Rapor No: 06-01-2142494
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:26

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:35

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2142494 Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:35
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	77	4
2. Aks	82	81	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	282	275	2.5
2. Aks	136	139	2
El Freni	136	142	4

Verimlilik

86

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	87H	7 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	87H	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	87H	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	87H	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-2142494 Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:35
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
68	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-2142494 Ara Giriř Tarihi: 13.02.2023 10:26 Ara ıkıř Tarihi: 20.03.2023 13:35
Mersis No: 0099054218300012

OBD Genel Arıza Tarama

nşn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
EOBD (Otomatik Motor Tarama)
Ara Nissan - Micra (K14) [17-23]
Ara plakası 06DKY871
Motor kodu HR09DET
Model yılı
Kilometre durumu 9316
řasi No. VNVK1400969487890
Tarih 13.02.2023 / 10:32
\$01 - EAD sistem durumu
Hafızaya alınan hata kodları adedi 0
Kontrol edilen bileřenlerin durumu Okey deėil
Protokol ismi ISO 15765-4 (CAN 11-500)
MIL Durumu KAPALI
Kontrol ünitesi (\$E8) Üreticiye özgü, (\$E9)
Üreticiye özgü
\$01 - Sürekli kontrol edilen bileřenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$E8 Yanlıř ateřleme Hazır Evet Evet
\$E8 Yakıt sistemi Hazır Evet Evet
\$E8 Kapsayıcı bileřen Hazır Evet Evet
\$E9 Yanlıř ateřleme Hazır Hayır N/A
\$E9 Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A
\$E9 Kapsayıcı bileřen Hazır Evet Evet
\$01 - Sürekli kontrol edilmeyen bileřenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$E8 Katalizör Hazır Evet Evet
\$E8 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$E8 Buharlařıcı sistemi Hazır Hayır N/A
\$E8 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$E8 A/C sistemi soėutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$E8 Oksijen sensörü Hazır Evet Hayır
\$E8 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Evet Evet
\$E8 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Evet Evet
\$E9 Katalizör Hazır Hayır N/A
13.02.2023 / 10:32 1 / 2 Tanım kontrol edildi Durum
\$E9 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$E9 Buharlařıcı sistemi Hazır Hayır N/A
\$E9 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$E9 A/C sistemi soėutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$E9 Oksijen sensörü Hazır Hayır N/A
\$E9 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Hayır N/A
\$E9 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
Mekaniki: İmza
13.02.2023 / 10:32 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Para Deėiřimi	Hasar Tanımı	Aėır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.08.2022		arpma	Hayır	3336.97	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:35
Rapor No: 06-01-2142494
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 13.02.2023 10:26

Sayfa: 7/9
Ara ıkıř Tarihi: 20.03.2023 13:35

Ara Resimleri



izik



Dikiz aynası, sol, Dıř dikiz aynası kapağı > izik



amurluk, saė, amurluk, saė > izik

Vuruk



Kapı, saė arka, Kapı, saė arka > Ezik



amurluk, saė arka, amurluk, saė arka > Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:35
Rapor No: 06-01-2142494
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.02.2023 10:26

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:35

Diğer



İlave parçalar, ön, Ön panjur -
bağlantı ayağı > Standart Dışı
Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ
> Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon >
Ayarsız

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Aracın kapı sağ arka,sağ arka çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.03.2023 13:35	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2142494	Araç Giriş Tarihi:	13.02.2023 10:26	Araç Çıkış Tarihi:	20.03.2023 13:35
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası