



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2023 15:01
Rapor No: 06-01-3143501
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:16

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2023 15:01

Full Plus Ekspertiz



06BC0341

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2023 15:01
Rapor No: 06-01-3143501
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 16.02.2023 13:16

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 29.03.2023 15:01

Ara Bilgileri

Plaka	06BC0341	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	8019	Yakıt Cinsi	Hibrit
řase	TMBAP7NX7NY087046	Motor Gücü	81 kw
Ruhsat Motor No	DLAC41543	Marka	Skoda
Motor Hacmi	999cc	Rengi	MAVİ
Model	Octavia	İlk Tescil Tarihi	28-07-2022
Sonraki Muayene Tar.	17-06-2025	Model Yılı	2022
Ara Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen ara tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2023 15:01
Rapor No: 06-01-3143501
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 16.02.2023 13:16

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 29.03.2023 15:01

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2023 15:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-3143501 Araç Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2023 15:01
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.3 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	81	2
2. Aks	79	74	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	329	325	1
2. Aks	229	250	8
El Freni	222	219	1

Verimlilik

85.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/R16	92V	7 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/R16	92V	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/R16	92V	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/R16	92V	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2023 15:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-3143501 Araç Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2023 15:01
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.03.2023 15:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-3143501	Araç Giriş Tarihi:	16.02.2023 13:16	Araç Çıkış Tarihi:	29.03.2023 15:01
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Skoda - Octavia IV (NX) [20-23]
Araç plakası 06BC0341
Motor kodu DLAA
Model yılı
VIN TMBAP7NX7NY087046
Kilometre durumu 8019
Referans
Tarih 16.02.2023 / 13:26
Sistem Model yılı Durum
Akü Yönetimi 2 - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2023 Ta
mam
DC/DC Dönüştürücü Kontrol Modülü - Diagnos (Diagno
se) 2020 - 2023 Tamam
şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2023 Tamam
ABS - ABS/ESP/EPB 2020 - 2023 Tamam
Elektrikli direksiyon kilidi - Diagnos (Diagnose)
2020 - 2023 Tamam
Direksiyon asistans - Diagnos (Diagnose) 2020 - 20
23 Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü tarafı (Driver's side
) 2020 - 2023 Tamam
Kapı elektronikleri - Yolcu tarafı (Passenger side
) 2020 - 2023 Tamam
Başlangıç erişim arayüzü - Diagnos (Diagnose) 2020
- 2023 Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2023 Tama
m
Mekanikçi: İmza
16.02.2023 / 13:26 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

TMBAP7NX7NY087046 şase nolu ve 06BC0341 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.03.2023 15:01
Rapor No: 06-01-3143501
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:16

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 29.03.2023 15:01

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.03.2023 15:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-3143501	Araç Giriş Tarihi:	16.02.2023 13:16	Araç Çıkış Tarihi:	29.03.2023 15:01
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası