



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2023 16:02
Rapor No: 06-01-2148376
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:03

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2023 16:02

Full Plus Ekspertiz



34FCT388

Eksper / İmza



06-HYB-6005



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2023 16:02
Rapor No: 06-01-2148376
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:03

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2023 16:02

Araç Bilgileri

Plaka	34FCT388	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	30631	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZKJZNR073037	Motor Gücü	81 kw
Ruhsat Motor No	DLAC11232	Marka	Seat
Motor Hacmi	999cc	Rengi	GRİ
Model	Arona	İlk Tescil Tarihi	04-04-2022
Sonraki Muayene Tar.	07-02-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2023 16:02
Rapor No: 06-01-2148376
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:03

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2023 16:02

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	
Araç Koltukları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2023 16:02
Rapor No: 06-01-2148376
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:03

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2023 16:02


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,3 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	76	3
2. Aks	69	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	297	285	4
2. Aks	156	164	5
El Freni	180	170	6

Verimlilik

72.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R17	91V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R17	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R17	91V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R17	91V	5 mm	Yazlık



ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2023 16:02
Rapor No: 06-01-2148376
Mersis No: 0099054218300012


Bayı No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 09.03.2023 11:03

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 14.04.2023 16:02

Dinamometre Ölüm Deęerleri

Ölülen Motor Torku 295 NM	Teker Torku 262 NM	Teker Gücü 57 KW	Test Hızı 174 km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç 78 KW	Kayıp Güç 10 KW	Performans % 96,30

RPM (Devir/dk) Grafięi





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2023 16:02
Rapor No: 06-01-2148376
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:03

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2023 16:02

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan

Araç Seat - Arona [18-23]
Araç plakası 34FCT388
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2020
VIN VSSZZKJZNR073037
Kilometre durumu 30631
Referans

Tarih 09.03.2023 / 11:12
Sistem Durum

Motor elektronikleri Tamam
Vites kutusu elektronikleri Tamam
Fren elektronikleri Tamam
Elektronik klima kontrolü Tamam
Merkezi elektronik Tamam
park yardımı Tamam
Mesafe kontrolü Tamam
Hava yastığı Tamam
Gösterge paneli Tamam
Ağ geçidi Tamam
Direksiyon Kolonu Kilitlemesi Tamam
Direksiyon yardımı Tamam
Kamera modülü, ön. Tamam
Kullanıcı/çalıştırma erişimi Tamam
Mekanikçi: İmza
09.03.2023 / 11:31 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VSSZZKJZNR073037 şase nolu ve 34FCT388 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2023 16:02
Rapor No: 06-01-2148376
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:03

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2023 16:02

Araç Resimleri



Notlar

Lastik ile ilgili notlar;
Sol ön jant çizik.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.04.2023 16:02
Rapor No: 06-01-2148376
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:03

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.04.2023 16:02

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası