



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2023 11:08
Rapor No: 06-01-2169014
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:21

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2023 11:08

Full Plus Ekspertiz



06DRE958

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 07.06.2023 11:08
Rapor No: 06-01-2169014
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.06.2023 10:21

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 07.06.2023 11:08

Ara Bilgileri

Plaka	06DRE958	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	34399	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	VF72RHNS1N4136537	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10XVDU1879254	Motor Hacmi	1199cc
Marka	Citroen	Rengi	GRI
Model	C3 AirCross	İlk Tescil Tarihi	13-04-2022
Sonraki Muayene Tar.	14-02-2025	Model Yılı	2022
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş*******Arata değışmiş ve boyanmış para bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2023 11:08
Rapor No: 06-01-2169014
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.06.2023 10:21

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 07.06.2023 11:08

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2023 11:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2169014 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2023 11:08
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,6 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	84	1
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	261	282	7
2. Aks	184	184	0
El Freni	166	156	6

Verimlilik

71.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/R16	92H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/R16	92H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/R16	92H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/R16	92H	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 07.06.2023 11:08
Rapor No: 06-01-2169014
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.06.2023 10:21

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 07.06.2023 11:08

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
361	292	72	170
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	91	11	94,79
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2023 11:08
Rapor No: 06-01-2169014
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.06.2023 10:21

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 07.06.2023 11:08

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Citroën - C3 Aircross [17-23]
Ara plakası 06DRE958
Motor kodu HNS (EB2ADTS)
Model yılı
VIN VF72RHNS1N4136537
Kilometre durumu 34399
Referans
Tarih 01.06.2023 / 11:44
Sistem Model yılı Durum
HNS - VD56 2017 - 2023 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Bosch ESP90 201
7 - 2023 Tamam
hava yastığı - Continental 2017 - 2023 Tamam
Gövde bilgisayar - Diagnos (Diagnose) 2017 - 2023
Hata sayısı: 1
Yağmur ve parlaklık sensörü - Hella 2017 - 2023 Ta
mam
řerit yardımcısı - TRW 2017 - 2023 Tamam
Gövde bilgisayar - Diagnos (Diagnose)
Hata kodu Tanım Kořul
B1418 Emniyet kemerleri baėlı deėil gösterge arıza
sı: Yanlıř görüntüleme
Mekaniki: İmza
01.06.2023 / 11:44 - WOW! ile iřbirliėi iinde, ve
rsiyon 5.37.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VF72RHNS1N4136537 řase nolu ve 06DRE958 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2023 11:08
Rapor No: 06-01-2169014
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:21

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2023 11:08

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.06.2023 11:08
Rapor No: 06-01-2169014
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:21

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.06.2023 11:08

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon >
Ezik

Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Rötüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Rötüş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.06.2023 11:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2169014	Araç Giriş Tarihi:	01.06.2023 10:21	Araç Çıkış Tarihi:	07.06.2023 11:08
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası