

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-2327611 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ECV144

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-2327611 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06ECV144	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	92838	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBAVX1100EVY86401	Motor Gücü	105 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1592cc
Rengi	GRİ	Model	X1
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-13	Model Yılı	2014
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-2327611 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde zararı var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2327611 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,4 m/km	0,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	89	91	2
2. Aks	99	100	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	112	118	5
2. Aks	110	109	1
El Freni	341	312	8.5

Verimlilik

88

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/17	97H	7,74 mm	Kışlık
Sol Arka	225/55/17	97H	7,59 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/55/17	97H	7,76 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/55/17	97H	7,66 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-2327611 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
105	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 16:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-2327611 Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:19 Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 16:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç BMW - X1 (E84) [10-15]
Araç plakası
Motor kodu N20 B16A
Model yılı 2014
VIN WBAVX1100EY86401
Kilometre durumu 93838
Tarih 03.01.2025 / 16:32
Sistem Durum
JBE: Birleşim kutusu elektronikleri Tamam
ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam
TRVC: Gözden geçirme kamerası Tamam
DME/DDE: Motor elektronikleri Tamam
EKPS: Yakıt pompası kontrolü Tamam
EGS/SMG: Vites kutusu Tamam
RDC: Lastik basıncı izleme sistemi Tamam
DSC: Dinamik Stabilite Kontrolü Tamam
EPS: Elektrikli hidrolik direksiyon Tamam
CBX-MEDIA: Combox multimedya Tamam
CAS: Araç erişim sistemi Tamam
SHD: Sunroof Tamam
FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam
GWS: Vites kolu svici Tamam
KOM: Gösterge paneli Tamam
Radyo: Ağ geçidi Tamam
RAD/CHAMP/HU-B/HU-H: Radyo/ Merkez başlık ünitesi
ve multimedya platformu Tamam
PDC: Park mesafe kontrolü Tamam
CON: Kontrol Cihazı iDrive Tamam
FRM: Ayak boşluğu modülü Tamam
CID: Merkezi bilgi göstergesi Tamam
IHKA/IHKR: Klima kontrolü Tamam
RLS: Yağmur/Işık sensörü Tamam
Araç tanımı: WBAVX1100EY86401
Kilometre durumu: 93838 km
03.01.2025 / 16:42 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.41.00 1 / 2Mekanikçi: İmza
03.01.2025 / 16:42 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.41.00 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.08.2020		KTTCarpm	Hayır	0	TL
12.02.2018		ERPCarpm	Hayır	32177.82	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.01.2025 16:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-2327611	Araç Giriş Tarihi:	03.01.2025 16:19	Araç Çıkış Tarihi:	03.01.2025 16:55
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.01.2025 16:55
Rapor No: 06-01-2327611
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:19

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.01.2025 16:55

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, A-direk iç kaplaması, sol > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol ön çamurluk bağlantı civatalarında işlem mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.01.2025 16:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2327611	Araç Giriş Tarihi:	03.01.2025 16:19	Araç Çıkış Tarihi:	03.01.2025 16:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası